ardéa
www.ardeagroupe.com

ONYX
Plus beau, plus propre

Fiche technique produit

PETROLE DESAROMATISE

Propriétés :

Le pétrole désaromatisé permet en bricolage de nettoyer et de protéger toutes les pièces métalliques, et outils ((fer, fonte, bronze, chrome, étain ...).

Caractéristiques Physico Chimiques :

Etat Physique	:	Liquide Fluide.
pH	:	Non concerné.
Intervalle de Point Eclair	:	60°C < PE <= 93°C
Limite inférieure d'explosivité (%)	:	0.6
Limite supérieure d'explosivité (%)	:	7
Densité	:	0.785-0.815
Hydrosolubilité	:	Insoluble.
Viscosité	:	1.77 mm2/s
Taux d'évaporation	:	200
Pression de vapeur	:	< 0.6 hPa
Température d'ébullition	:	175 - 220°C
Température d'auto-ignition	:	> 230°C



Mode d'emploi :

- **Pour dégraisser les pièces métalliques, fer, fonte, bronze, chrome, étain :**
  Appliquer du pétrole désaromatisé, laisser sécher puis lustrer avec un chiffon enduit d'huile de vaseline ONYX.

Précautions d'emploi :

- Respectez scrupuleusement ces précautions d'emploi. Refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de la portée des enfants.
- Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com
Nom de Fournisseur **ardea** (pas de mot de passe)

Code Ardéa	GENCOD	Condt.	Palettisation
F15050106	3183943620102	6x1L	126 cts
F15050503	3183943620508	3x5L	48 cts

ATTENTION: produit pétrolier détaxé à usage réglementé (arrêté ministériel du 8 juin 1993 modifié). interdit comme carburant ou combustible

☞ *Important* : **le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.**

Version 03 Date de modification : 22-03-13